

**Izcērtamo koku saraksts Biķernieku ciema
teritorijā**

Objekts : “Valsts vietējā autoceļa V687 Vecpils –
Biķernieki - Bramanišķi posma 6,58 – 9,03 km
seguma atjaunošana”

Nr. p.k.	Autoceļa kilometrs	Puse	Koku skaits	Koku suga	Koku stumbra apkārtmērs (cm)	Attālumsno ass	Piezīmes
1	7,64	labā	1	papele	363	8,5	sausī un lieli lūztoši zari virs brauktuves
2	7,99	labā	1	egle	110	8	caurtekas galā traucē ūdens novades sistēmai
3	8,40	kreisā	1	liepa	160/150/ 135	7,5	2 atzari satiksmes telpā
4	8,43	kreisā	1	papele	404	7,5	sausī un lieli lūztoši zari virs brauktuves
5	8,53-8,58	kreisā	10	bērzi	120, 90,78,88, 128,105, 141,68, 67,76	7-8	uz ceļa nogāzes, bojā konstrukciju ierobežo redzamību
6	8,69	kreisā	6	vītoli	Pudurā stumbri 34-50	7-8	ierobežo redzamību
7	8,73-8,76	kreisā	6	alkšņi	40-70	7-9	ierobežo redzamību rādīusa iekšmalā
8	8,78-8,80	kreisā	6	bērzi	Pudurā stumbri 24-80	7-9	ierobežo redzamību rādīusa iekšmalā
9	8,78-8,80	kreisā	8	vītoli	Pudurā stumbri 40-60	7-9	ierobežo redzamību rādīusa iekšmalā
10	8,98	kreisā	2	kļavas	142; 182	6,5	bīstami tuvu brauktuvei, plīsis stumbrs, ierobežo redzamību
		Kopā	42				